

Arbeitseinsatz Herbst

RS Röbi Schäfer BH Beat Huber

28.10.2017

Person	WER	Status	Arbeit	Material	Mitnehmen
PRIO 1 (Standardarbeiten)					
	MS KW	erl	Oelkontrolle (Getriebe, Motor)		
	RS		Laufendes Gut kontr.		
	KW		Innenreinigung		
	RS	erl	Schlauch versorgen		
	RS	erl	Trinkbecherhalterung entfernen		
	CM	erl	Spischoot entfernen		
	Team	erl	auftanken		
	CM / RS	Temp.abhängig	Bootsschale und Cockpit reinigen (Schmierseife) und polieren wachsen		
	CM / KW	erl.	Bilge und Bilgenpumpenfilter reinigen		
PRIO 2 (Zusatzarbeiten 2017)					
	MS	Temp.abhängig	Abgang neu streichen, vorbereiten, streichen nach GS am Abend	Farbe	Flachschleifer von MS
	MS	Temp.abhängig	Lackschäden Deck ausbessern	Gelcoat	auf Boot
	CM	erl.	Pos. licht vorne abdichten von innen	Abdichtmittel	auf Boot
	CM / MS	erl.	Alternator ausbauen	CM zur Reparatur bringen	
	KW	erl.	Sommerpersenning restl. Gummileinen ersetzen		
PRIO 3					
Erledigung im November / Dez.	KW		Vollpersenning montieren	Dezember	auf Boot
	KW		Wasser abstellen	Dezember	
	KW		Fock bergen und auf Schiff legen zur Reparatur (Wird abgeholt)	Dezember / Januar	

Teilnehmer**Bootsteam**

KW

MS

CM

FA Robert Schäfer

Die Herbstarbeiten werden vor resp. nach dem Gemeinsamen Segeln erledigt